Polainas Soldador Descarne

Modelo: Descarne

Códigos

> 5933

Descripción

Polaina de descarne orientada a la protección de canillas y pies de la proyección de material fundido en labores de soldadura, oxicorte y trabajos con plasma. Estas polainas cuentan con cierre de velcro para un mejor ajuste, recomendándose su uso con pantalones de descarne para complementar su nivel de protección.

Datos Técnicos

Material: Descarne.
Espesor: 1,0 mm a 1,4 mm.
Color: Natural.
Ajuste: Velcro.
Costuras: Poliester.
Certificación: Caltex