

CARACTERÍSTICAS

- Elaborada en descarne certificado.
- Protege del contacto con chispas incandescentes y objetos que se encuentran a altas temperaturas.
- Espesor mínimo del producto cumple con la normativa Chilena que exige sea superior a 1,2 mm.

INDUSTRIAS



INDUSTRIAL



CONSTRUCCIÓN



MINERIA

CERTIFICACIONES



N°0091-A/2019



TABLA DE MEDIDAS

PANTALON	S	M	L	XL	XXL
A: Contorno de pecho	108 - 112	112 - 116	116 - 120	120 - 124	124 - 128
B: Largo de brazo	70	71	72	73	74
C: Largo total	67	68,5	70	71,5	73

¿Cómo debes medirte?

A) Contorno de pecho: Posiciona la huincha 1 centímetro debajo de la axila, bien firme y nivelada hasta el otro extremo de la axila y obtendras la mitad del diámetro total del contorno de pecho.

B) Largo de brazo: Posiciona la huincha en la costura donde comienza el cuello hasta avanzando por el codo hasta llegar a la muñeca.

C) Largo total: Posiciona la huincha al centro de la espalda y estira la huincha hasta el final de la costura.

