

CARACTERÍSTICAS

- Elaborada en descarne certificado.
- Protege del contacto con chispas incandescentes y objetos que se encuentran a altas temperaturas.
- Espesor mínimo del producto cumple con la normativa Chilena que exige sea superior a 1,2 mm.

INDUSTRIAS



INDUSTRIAL



CONSTRUCCIÓN



MINERIA

CERTIFICACIONES



N°0095-A/2019



TABLA DE MEDIDAS

PANTALON	S	M	L	XL	XXL
A: Contorno de cintura	94 - 98	98 - 102	102 - 106	106 - 110	110 - 114
B: Largo total	97	98	99	100	101

¿Cómo debes medirte?

A) Contorno de cintura: Posiciona la huincha al extremo del borde izquierdo de la cintura como punto de partida, estire la cinta hasta llegar al otro extremo de la cintura y obtendrá la mitad del diámetro total del contorno de cintura.

B) Largo total: Posiciona la huincha al final de la pretina y estira la huincha de medir hasta el final de la basta, obteniendo así el largo total del pantalon.

