

# FICHA TÉCNICA LÍNEA OPTECH®



100% seguridad



➔ Completa conformidad con **CE** y **ANSI**

- ➔ Steelpro cuenta con una completa línea de máscaras de soldar OPTECH fabricada en policarbonato y material termoplástico de alta resistencia y flexibilidad.
- ➔ Estos equipos están diseñados para protección ocular y facial de proyección de chispas y radiaciones IR en conformidad completa con CE & ANSI.
- ➔ El modelo OPTECH con arnés está diseñado y equipado con una banda de sujeción de cabeza con rotación especial.
- ➔ El modelo OPTECH para casco está diseñado y equipado con un sistema adaptador que permiten adosar la máscara de soldar a los cascos de seguridad.
- ➔ El modelo OPTECH fotosensible posee un visor automático, con celdas fotosensibles y control de oscuridad grados 9 – 13.
- ➔ El modelo OPTECH fotosensible posee un pack de visores de repuesto y arnés de sujeción de repuesto.

## MÁSCARA DE SOLDAR OPTECH FOTOSENSIBLE

La máscara de soldar OPTECH fotosensible posee un filtro auto oscurecedor que está diseñado para proteger los ojos y el rostro de proyecciones de chispas y radiaciones IR en conformidad completa con CE & ANSI.

- Control de oscuridad grado 9 – 13.
- Tiempo de reacción 0,000033 segundos.
- Protección UV/IR, hasta DIN 16 todo el tiempo.
- Protección total del rostro.
- Material policarbonato.



OPTECH GRAFITO  
COD. 202007002



OPTECH AZUL  
COD. 202007003



OPTECH ROJO  
COD. 202007004

## ACCESORIOS MÁSCARAS DE SOLDAR OPTECH FOTOSENSIBLES

- PACK DE VISORES MÁSCARA DE SOLDAR OPTECH FOTOSENSIBLE  
COD. 202045381



- ARNÉS MÁSCARA DE SOLDAR OPTECH FOTOSENSIBLE  
COD. 202045380



## MÁSCARA DE SOLDAR con arnés

**CARACTERÍSTICAS**

COD. 202045379

El modelo OPTECH con arnés posee visor alzable lo que simplifica la verificación de la soldadura. Además este modelo está diseñado y equipado con una banda de sujeción de cabeza con rotación especial.

El mecanismo de banda permite que el centro de gravedad del arnés coincida con el centro de la cabeza del soldador, esta característica disminuye de manera considerable la fatiga que se produce en el cabeza y cuello, y permite que el soldador se sienta cómodo mientras desarrolla sus actividades.



## MÁSCARA DE SOLDAR para cascos

**CARACTERÍSTICAS**

COD. 202045378

El modelo OPTECH para casco está diseñado y equipado con un sistema de clips que permiten adosar la máscara de soldar al casco.

El sistema posee varias posiciones de distancia para que se ajuste perfectamente a los distintos modelos de cascos.



### INSTRUCCIONES DE USO

- Revise los lentes de la cubierta frontal de la máscara para verificar que ningún tipo de suciedad esté cubriendo el filtro.
- Inspeccione todas las partes operativas antes de usar y revise señales de uso anterior o daños. Cualquier rotura o deterioro deberá ser reemplazada inmediatamente.
- Ajuste la banda de la cabeza hasta lograr un sellado adecuado.

### ADVERTENCIA

- Nunca ponga la máscara ni el filtro sobre superficies calientes.
- La máscara Optech no está diseñada para proteger contra artefactos explosivos o líquidos corrosivos.
- No realice ninguna modificación del filtro ni de la máscara. Las modificaciones no autorizadas y el uso de repuestos alternativos dejará sin validez la garantía del equipo.
- No use ningún tipo de solvente sobre la pantalla de filtros o componentes de la máscara.
- Use la máscara sólo en las siguientes temperaturas: ~5°C ~ +55°C (23°F~ 131°F).
- Proteja el filtro de la máscara de líquidos y suciedades, no utilice soluciones de limpieza demasiado fuertes.



Nombre distribuidor: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_



INGRESE SUS DATOS AQUÍ

